

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

機 種		L E - 19 J	L E G - 19 J
仕 様			
能 力・容 量			
ベ ッ ド 上 の 振 り	mm	460	
〃 (面板から180mmの間)	mm	510	
切 落 し 上 の 振 り	mm		690
面 板 端 面 か ら の 切 落 し の 幅	mm		220
往 復 台 上 の 振 り	mm	240	
セ ン タ 間 距 離	mm	800	
主 軸			
床 面 か ら の 心 高	mm	1,000	1,020
主 軸 端		ASA, A-1-6	
テ ー パ 穴	M. T.	No. 6	
貫 通 穴 径	mm	51	
セ ン タ	M. T.	No. 4	
回 転 速 度 変 換 数	段	8	
回 転 速 度	rpm	50~1,500/40~1,200	40~1,250/33~1,000
往 復 台			
往 復 台 の 移 動 量	mm	765	680
横 送 り 台 の 移 動 量	mm	270	360
刃 物 送 り 台 の 移 動 量	mm	140	
送 り 変 換 数		32	
縦 横 送 り 量	m/rev	0.05~0.7	
横 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm	1目 0.025	
刃 物 台 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm	1目 0.02	
ね じ 切 り			
メ ー ト ル ね じ	mm	1~7	
イ ン チ ね じ	t. p. i	28~4	
モ ジ ュ ー ル ね じ	M	0.5~3.5	
D · P ね じ	P	56~8	
親 ね じ (直 径 × ピ ッ チ)	mm	メ ー ト ル 親 ね じ 旋 盤 35×6 イ ン チ 親 ね じ 旋 盤 35×4t. p. i	
心 押 台			
心 押 軸 の テ ー パ 穴	M. T.	No. 4	
心 押 軸 の 移 動 量	mm	150	
ベ ッ ド			
長 さ	mm	1,850	
幅	mm	400	
電 動 機			
主 電 動 機	kW	3.7 4P/5.5 4P	3.7 6P/5.5 6P
機 械 の 大 き さ			
全 長 × 全 幅 × 全 高	mm	2,200×1,065×1,235	2,180×1,055×1,255
所 要 床 面 積	mm	2,750×1,750	
正 味 重 量	kg	1,900	2,000

回転速度 (r. p. m)

L E - 19 J	50. 90. 140. 225. 340. 600. 950. 1,500
	40. 72. 115. 180. 270. 480. 760. 1,200
L E G - 19 J	40. 75. 118. 185. 280. 500. 785. 1,250
	33. 60. 95. 150. 225. 400. 630. 1,000