

〒713-8115

岡山県倉敷市玉島道口1664-1

(株) 安藤精工

TEL 086-522-6244

FAX 086-525-5434



山田工機 内面研削盤 YIG-15-SA.NO 2826.DATE 1997.4

修理項目

- ・本体分解 清掃 塗装
- ・油圧タンク分解清掃
- ・ワークヘッド主軸ベアリング交換
- ・砥石ヘッド 主軸ベアリング交換
- ・テーブルシリンダー、砥石切り込みシリンダーのオーリング、シール交換
- ・ドレッサー装置オーリング、シール、ベアリング交換
- ・ソースボディー オーリング、ベアリング交換
- ・ベッド、サドル、テーブル研削 摺り合せ
- ・主軸台研削、テーブルギブ摺り合せ、芯出し
- ・親ネジサポートベアリング交換
- ・主軸モーター、砥石モーター、油圧モーターベアリング交換
- ・砥石台摺り合せ
- ・油圧ポンプベアリング交換、ソレノイド交換
- ・電気BOX内タイマー取付け