

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年8月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	エアードライヤー	電源電圧	三相200V	
型式	RAXD100A-SE	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	オリオン機械	処理空気量	17/19m <sup>3</sup> /min	
機械Ser.No	102002			
製造年月	2011			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 エアコンプレッサーより0.4MPaでエアードライヤー導入、露点マニュアル設定10°C。
- 2 プラ箱にセンサー、吐出空気導入、湿度42%から22.2%になった。

マニュアル設定露点10°Cで9°C以下確認。 プラ箱にセンサー



湿度22.2%



空気圧力計OK。



取扱説明書(無)ネット上有。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 7 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

