

管理番号

060798


# 動作確認チェックシート

検査日	2025年2月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イメージング顕微分光システム	電源電圧	1相100Vx3個 50/60Hz	ステージ	3x2ステージ
型式	ECLIPSE LV100ND	カメラ	エバジャパン(NH-8)	照明	透過/落射
メーカー名	Nikon	接眼レンズ	CFIUW10x/25	付属品	偏光中間鏡筒/アナライザー/PG
機械Ser.No	205378	対物レンズ	LPlan2.5x/TUPlan Fluor5x/10x	外観	W250D600H850
製造年月	2019年 月			重量	約10Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・観察 サンプル: 社内サンプル基盤



2.5x 5x 10x

・通電確認

顕微鏡電源ランプ点灯 確認  
照明(落射/透過切替Sw)点灯・調光 確認



・微分干渉



・可動部確認

XYステージ動作 確認  
Z軸(粗動/微動)動作 確認  
レボルバ(手動)動作 確認



・ハイパースペクトルカメラ (エバジャパン製 NH-8)

PC起動 確認 OS:Windows10Pro  
ソフトウェア起動 確認  
画像スキャン/スペクトルグラフ 確認



取扱説明書( PC内カメラ取説有 )

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作( OK ) 作業工数[ 7h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

